

این دومین انفجار گاز طی یک‌ماهه اخیر در خط انتقال گاز در مجاورت بخش مشراگه شهرستان رامشیر و حوالی روستای رمیص است.

با اعلام معاون سیاسی فرمانداری شهرستان رامشیر؛



جلیل ظهیری، معاون سیاسی فرمانداری شهرستان رامشیر از وقوع انفجار در خط انتقال گاز شرکت مارون پنج خبر داد. به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، او گفت:

این انفجار تلفات جانی نداشته و میزان خسارتی که به تاسیسات خط انتقال گاز وارد شده هنوز مشخص نیست.

وی علت وقوع این انفجار را که با آتش‌سوزی همراه بوده فرسودگی خط انتقال گاز اعلام کرد و گفت:

آتش‌سوزی مهار شده است.

ظهیری با بیان اینکه این خط انتقال گاز در مجاورت بخش مشراگه شهرستان رامشیر و حوالی روستای رمیص قرار دارد افزود:

انفجار و آتش‌سوزی ناشی از آن به اهالی روستا آسیبی وارد نکرده است. این دومین انفجار گاز طی یک‌ماهه اخیر در این خط انتقال است و ضرورت دارد در اسرع وقت چاره‌اندیشی لازم از سوی شرکت نفت برای ایمن‌سازی این خط انتقال گاز صورت گیرد تا از وقوع حوادث دیگر جلوگیری شود.

شرکت نفت و گاز مارون پنج که در شهرستان رامشیر واقع شده است زیر نظر شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون اهواز قرار دارد.

علی اکبر چهارزی، سخنگوی شرکت نفت مارون نیز به ایلنا گفت:

دلایل بروز حادثه خط لوله 16 اینچ در دست بررسی بوده اما شواهد حاکی از این است که خوردگی لوله علت این اتفاق بوده است.

برچسب‌ها: [حوادث](#) [1]

[صنعت نفت](#) [2]