

پرواز شماره ۲۵۱۸ شرکت هواپیمایی کارون که از اصفهان عازم بهرگان بود در هنگام فرود دچار حادثه ترکیدگی لاستیک گردید که با مهارت خلبان پرواز صحیح و سالم به زمین نشست.

باز هم مهارت خلبانان ایران!



سیدفریور موسوی

پرواز شماره ۲۵۱۸ شرکت هواپیمایی کارون که در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۹ از اصفهان عازم بهرگان (بندر امام حسن) بود در هنگام فرود دچار حادثه ترکیدگی لاستیک گردید که با مهارت خلبان پرواز که از قدیمی های این شرکت و از استاد خلبانان تایپ فوکر ۱۰۰ کشورمان میباشند صحیح و سالم به زمین نشست و تمامی مسافران در صحت و سلامت کامل از هواپیما پیاده شدند.

در این سانحه هیچگونه خسارتی به هواپیما وارد نگردیده است.

خلبان فرهاد چغاخوری که از استاد خلبانان قدیمی این شرکت بوده و سابقه ساعت ها پرواز با تایپ های مختلف هواپیمای فوکر را در کارنامه خود دارد توانست با مهارت و توانایی های خاص خود و با توجه به ترکیدگی لاستیک هواپیما در عین شایستگی هم هواپیما و هم مسافران را صحیح و سلامت در فرودگاه کم بضاعت بهرگان به زمین نشانده و از وقوع يك سانحه دلخراش جلوگیری نماید.

برچسب ها: [حوادث](#) [1]