

نمونه گیری از لکه های ایجاد شده بر روی سطح آب انجام و پس از پایان بررسی ماهیت مواد آلاینده آب اعلام می شود. تیم های گشت و کنترل کیفی رودخانه در حال بررسی هستند.

لکه های روغن و کف بر سطح زاینده رود؛



تغییر رنگ مشاهده شده در آب رودخانه زاینده رود در محدوده فلاورجان در غرب اصفهان توسط مسوولان مربوطه و شرکت آب منطقه ای در دست بررسی است.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اعلام مطلب افزود:

پس از دریافت گزارش ها از مشاهده این رخداد نمونه گیری از لکه های ایجاد شده بر روی سطح آب از سوی کارکنان آزمایشگاه شرکت آب منطقه ای استان اصفهان انجام شد. قرار است پس از پایان بررسی ماهیت مواد آلاینده آب اعلام شود و تیم های گشت و کنترل کیفی رودخانه برای یافتن منبع آلودگی در حال بررسی های خود هستند.

فیلم هایی از تغییر رنگ آب رودخانه زاینده رود در محدوده فلاورجان اصفهان منتشر شده که در آنها لکه های روغن و کف بر سطح آب مشهود است.

شهرستان فلاورجان با ۲۴۹ هزار نفر جمعیت در ۱۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

زاینده رود به طول افزون بر ۴۵۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران به شمار می رود.

برچسب ها: [محیط زیست](#) [1]

[زاینده رود](#) [2]